



Fig. 1.1. Façade nord-est



Fig. 1.2. Façade sud-ouest



Fig. 1.3. Ferme de charpente fermant le pignon du vieux logis



Fig. 1.4. Fenêtre de la cinquième travée de l'étage (nord-est)

<p>CAMBREMER (Calvados)</p>	<p>Planche n°1 - Edifice</p>		
<p>Manoir du Bais</p>	<p>A. TIERCELIN</p>	<p>2017</p>	<p>Etude n°14022</p>