



Fig. 3.1. Elévation extérieure




Fig. 3.2. Ferrage de l'ancien volet



Fig. 3.3. Chute d'ornements




Fig. 3.4. Panneau à baguettes




Fig. 3.5. Fermeture de l'ancien volet



Fig. 3.6. Soubassement à panneaux

ST-GATIEN-DES-BOIS (Calvados)	A. TIERCELIN	2015	Etude n°14016
	Planche n°3 - Vantail droit		