



Fig. 2.1. Elévation intérieure



Fig. 2.2. Fiches à gond



Fig. 2.3. Traverse moulurée



Fig. 2.4. Fenêtre à meneau mouluré




Fig. 2.5. Losanges et profils de plomb



Fig. 2.6. Vitrierie inférieure

AUBIGNY (Calvados)		
Château		
Planche n°2 - Demi-croisée		
A. TIERCELIN	2017	Etude n°14020