



Fig. 2.1. Vantail vitré inférieur (intérieur)




Fig. 2.2. Vantail vitré inférieur (extérieur)



Fig. 2.3. Vantail inf. (traverse intermédiaire)



Fig. 2.4. Vantail inf. (modification du ferrage)



Fig. 2.5. Vantail vitré supérieur (couvre-joint mouluré)



Fig. 2.6. Vantail vitré inférieur (traverse intermédiaire flottée)

|                              |  |                         |               |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------|
| Région de LISIEUX (Calvados) |  | Planche n°2 - Croisée A |               |
| Manoir                       |  | A. TIERCELIN            | Etude n°14004 |
|                              |  | 2006                    |               |