



Fig. 2.1. Compartiment supérieur gauche




Fig. 2.2. Linteau (entaille maintenant le pivot du volet)



Fig. 2.3. Assemblage du meneau et du croisillon



Fig. 2.4. Embrasure intérieure




Fig. 2.5. Compartiment supérieur gauche



Fig. 2.6. Appui (angle droit)

Région de VIRE (Calvados)	Planche n°2 - Croisée		
Manoir	A. TIERCELIN	2011	Etude n°14012