



Fig. 7.1. Elévation extérieure



Fig. 7.2. Vantaux vitrés supérieurs



Fig. 7.3. Vantail vitré inférieur gauche



Fig. 7.4. Vantaux vitrés inférieurs



Fig. 7.5. Loquets



Fig. 7.6. Vantail vitré supérieur droit

ETERVILLE (Calvados)		Planche n°7 - Croisée 2 (entresol)	
Château	A. TIERCELIN	2022	Etude n°14034