



Fig. 3.1. Volets ouverts



Fig. 3.2. Vantail vitré ouvert



Fig. 3.3. Targettes



Fig. 3.4. Vitrierie intermédiaire



Fig. 3.5. Vitrierie intermédiaire



Fig. 3.6. Vitrierie intermédiaire

Planche n°3 - Demi-croisée

Etude n°14020

2017

A. TIERCELIN

AUBIGNY (Calvados)

Château