



Fig. 3.1. Lattes



Fig. 3.4. Sommier et lame mouvante



Fig. 3.5. Poulies et cordons de levage



Fig. 3.2. Sommier



Fig. 3.3. Sommier



Fig. 3.6. Sommier et lame mouvante

CAMBREMER (Calvados)	Planche n°3 - Jalousie n°1		
Manoir du Bais	A. TIERCELIN	2017	Etude n°14021