



Fig. 3.1. Compartiment supérieur droit



Fig. 3.2. Bati dormant / traverse haute



Fig. 3.3. Croisillon / meneau



Fig. 3.4. Bati dormant / traverse inter. (croisillon)




Fig. 3.5. Volet / panneau à plis de serviette



Fig. 3.6. Volet / panneau à plis de serviette

Planche n°3 - Croisée (extérieur)

Etude n°35005

2007

A. TIERCELIN

NOYAL-SUR-VILAINE (Ille-et-Vilaine)

Château de Bois Orcan