

Fig. 1.1. Elévation intérieure



Fig. 1.2. Elévation extérieure



Fig. 1.3. Façade nord-est



Fig. 1.4. Fenêtre et châssis restitué

PREAUX-DU-PERCHE (Orne)	Planche n°1 - Châssis		
Manoir de la Petite Viandrie	A. TIERCELIN	2010	Etude n°61008