



Fig. 5.1 Targette enclouée (A)



Fig. 5.2. Traces de l'ancienne vitrerie (A)



Fig. 5.3. Elévation extérieure (B)



Fig. 5.4. Compartiments supérieurs (B)



Fig. 5.5. Volet supérieur gauche (B)



Fig. 5.6. Traces de l'ancienne vitrerie (B)

SEVIGNY (Orne)		Planche n°5 - Croisées A et B	
Manoir de Chiffreville	A. TIERCELIN	2017	Etude n°61012