



Fig. 3.1. Compartiments supérieurs



Fig. 3.2. Compartiments intermédiaires




Fig. 3.3. Targettes



Fig. 3.4. Targette



Fig. 3.5. Compartiment supérieur gauche



Fig. 3.6. Volet / parement extérieur (détail mouluration)

ST-MARTIN-DE-BLAGNY (Calvados)	Planche n°3 - Croisée (détails)		
Manoir de la Motte	A. TIERCELIN	2005	Etude n°14003