



Fig. 3.1. Vue intérieure




Fig. 3.2. Targette



Fig. 3.3. Fiches à gond



Fig. 3.4. Loquet



Fig. 3.5. Fenêtre 4



Fig. 3.6. Pièce d'appui



Fig. 3.7. Meneau inférieur

Planche n°3 - Croisée	
A. TIERCELIN	2019   Etude n°49009

Manoir