



N.B., traces de clous et de vergettes

|                     |                                |      |               |
|---------------------|--------------------------------|------|---------------|
| BEAUMAIS (Calvados) | Plan n°3 - Châssis / vitreries | 2020 | Etude n°14027 |
| Manoir des Croix    | A. TIERCELIN                   |      |               |