

Fig. 1.1. Fenêtre



Fig. 1.2. Fenêtre




Fig. 1.3. Volet inférieur gauche (élévation ext.)



Fig. 1.4. Compartiment inférieur gauche



Fig. 1.5. Façade nord et pignon ouest



Fig. 1.6. Fenêtre (façade sud)

Planche n°1 - Croisée A

A. TIERCELIN

1997

Etude n°53001

SAINT-MARTIN-DU-LIMET (Mayenne)

La Joubardière