



Fig. 1.1. Élévation extérieure



Fig. 1.2. Élévation intérieure




Fig. 1.3. Jets d'eau et traverse d'imposte



Fig. 1.4. Vantail vitré inférieur gauche

Région de THURY-HARCOURT (14)		Planche n°1 - Croisée	
Château	A. TIERCELIN	2017	Etude n°14024